

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	3937086025
Datum aktivace kuponu:	08. 12. 2023 12:54:57
Platnost do:	07. 01. 2024 12:54:57

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.


1. Základní údaje o vozidle

	<div>VIN</div> <div>VR7ECYHYCKJ610694</div>		
	<div>Tovární značka</div> <div>CITROEN</div>	<div>Model</div> <div>BERLINGO</div>	<div>Druh vozidla</div> <div>osobní</div>
	<div>Palivo</div> <div>nafta</div>	<div>Výkon</div> <div>75 kW</div>	<div>Objem</div> <div>1499 ccm</div>
	<div>Datum výroby</div> <div>28. 02. 2019</div>	<div>Datum 1. registrace</div> <div>06. 05. 2019</div>	


VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2019	únor	0 km	Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 28. 02. 2019 Stáří vozidla: 4 roky 9 měsíců Barva vozidla: EXY - LAK ČERNÝ ONYX Vyrobeno pro trh: Není k dispozici Strana řízení: levostranné		
	květen	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 06. 05. 2019 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 06. 05. 2019 Doba od výroby po 1. přihlášení: 2 měsíce Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: ČERNÁ		
	květen		Servisní záznam
2020	květen	44 500 km	Záznam tachometru
	červenec	56 500 km	Záznam tachometru
	srpen	59 000 km	Servisní záznam
	listopad	69 500 km	Servisní záznam
2021	březen	84 000 km	Servisní záznam
	březen	84 500 km	Servisní záznam
	duben	90 000 km	Servisní záznam
	květen	95 500 km	Servisní záznam
	srpen	108 000 km	Servisní záznam
	prosinec	119 500 km	Záznam tachometru
2022	leden	121 000 km	Servisní záznam
	březen	128 500 km	Servisní záznam
	srpen	141 000 km	Záznam tachometru
	říjen	 Česko	Poškození

2023

říjen

146 000 km

Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

10. 10. 2023

Číslo protokolu:

CZ-110503-23-10-0306

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodných událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 1

Datum	10/2022
Země	ČR
Výše škody	63 410 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo, Levá zadní strana, Pravá zadní strana



5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 10

Datum	05/2019
Materiál (výčet)	205/60R16 92H W210s2(AO)(MO) M+S 3PMSF
	KOLO Ocel 61J x 16 5/108/47/47 7461
Práce (výčet)	Obal na pneumatiku

Číslo záznamu 2 / 10

Datum	08/2020
Stav tachometru:	59 000 km
Materiál (výčet)	Cartouche Filtr
	Element Filtre
	Filtre A Huile
	Joint
	Sada 4 Desticek
	Disque Av
	0W30 CITROEN-quartz ineo first 208L

Číslo záznamu 3 / 10

Datum	11/2020
Stav tachometru:	69 500 km
Práce (výčet)	NAPLNENI NADRZ MOCOVINA

Číslo záznamu 4 / 10

Datum	03/2021
Stav tachometru:	84 000 km
Práce (výčet)	PRECTENI PAMETI POCITACE - CELKOVY TEST

Číslo záznamu 5 / 10

Datum	03/2021
Stav tachometru:	84 500 km
Materiál (výčet)	Injecteur

Číslo záznamu 6 / 10

Datum	04/2021
Stav tachometru:	90 000 km
Materiál (výčet)	Filtre A Huile
	Joint
	Kapal Brzd Erp
	0W30 CITROEN-quartz ineo first 208L
Práce (výčet)	VYPUSTENI A NAPLNENI BRZDOVY OKRUH UDRZBA
	VYMENA PYLOVY FILTR UDRZBA

Číslo záznamu 7 / 10

Datum	05/2021
Stav tachometru:	95 500 km
Práce (výčet)	NAPLNENI NADRZ MOCOVINA

Číslo záznamu 8 / 10

Datum	08/2021
Stav tachometru:	108 000 km
Práce (výčet)	NAPLNENI NADRZ MOCOVINA

Číslo záznamu 9 / 10

Datum	01/2022
Stav tachometru:	121 000 km
Materiál (výčet)	Glacidet / RP 16 119 094 80
	Cartouche Filtr
	Element Filtre
	Joint
	Sada 4 Desticek
	0W30 CITROEN-quartz ineo first 208L
Práce (výčet)	VYMENA REMEN POHONU PRISLUSENSTVI UDRZBA
	VYMENA VLOZKA VZDUCHOVEHO FILTRU UDRZBA
	VYMENA VLOZKA FILTRU NAFTY UDRZBA
	VYMENA PYLOVY FILTR UDRZBA
	VYMENA 2 PREDNI BRZDOVE KOTOUCE

Číslo záznamu 10 / 10

Datum	03/2022
Stav tachometru:	128 500 km
Práce (výčet)	NAPLNENI NADRRZ MOCOVINA

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 08. 12. 2023
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 08. 12. 2023
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	08. 12. 2023
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	08. 12. 2023
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	CITROEN BERLINGO(1CK9AFPM5B0A012) 1.5 BlueHDi 100 Live
Motor	1 499 ccm; 1,50 L; 75 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	4,8 / 4,0 / 4,3
Převodovka	manuální; 5 převodových stupňů

Standardní vybavení
Bezpečnost
ABS
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
Isofix příprava
Počet airbagů: 6
Protiprokluzový systém ETC
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5
Systém řízení stability ESP
Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, asistence brždění a vizuální/akustická výstraha
Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači
Funkčnost

Standardní vybavení

12v zásuvka vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

Asistent rozjezdu do kopce

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové

Denní svícení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Manuální 5-stupňová převodovka typ - manuální

Nastavení světel:

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 6

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední elektrické ovládání oken

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední závěsné na straně řidiče, přední závěsné na straně spolujezdce, posuvné zadní na straně řidiče, posuvné zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele:

Selektivní katalytická redukce:

Stěrače:

Tempomat

Venkovní teplota

Komfort

Klimatizace

Rozpoznávání dopravních značek

Ventilace:

Exteriér

Standardní vybavení

Boční ochranné lišty

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce a černá barva

Plnohodnotné rezervní kolo s ocelovým ráfkem

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, konvenční typ, průměr: 16

Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 16 " průměr a 40,6

Přední mlhová světla

Přední světlomety:

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Luxusní obložení:

Odkládací prostor pod sedadly na straně řidiče a na zadním sedadle

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - manuální, přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně spolujezdce, sklopná, nastavení sklonu opěradla - manuální a nastavení posuvu - manuální

Vyjímatelná zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - dělená lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný a překlopitelná

Výškově nastavitelný volant: plastový, nastavitelný v ose

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno

Volitelná výbava

Exteriér

Černá barva Onyx

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / havárie	20. 06. 2023	Více info
motor / požár	26. 02. 2023	Více info
emise / motor	24. 01. 2022	Více info
palivo / požár	14. 01. 2022	Více info
palivo / požár	26. 12. 2021	Více info
havárie / řízení	23. 08. 2020	Více info
bezpečnostní pásy / zranění	10. 03. 2020	Více info
havárie / řízení	22. 01. 2020	Více info
brzdy / havárie	22. 06. 2019	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	EXY - LAK ČERNÝ ONYX
Barva při první registraci v ČR	ČERNÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	08. 12. 2023
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AF VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO
Datum první registrace vozidla	06.05.2019
Datum první registrace vozidla v ČR	06.05.2019
Tovární značka	CITROËN
Obchodní označení	BERLINGO
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	PSA
Typ motoru	YH01
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	75
Zdvihový objem (ccm)	1499
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ČERNÁ
Maximální rychlost (km/h)	175
Maximální hmotnost povolená (kg)	2090
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2090

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5+
Počet náprav - z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4403
Šířka celková (mm)	1848
Výška celková (mm)	1880

Technický popis - rozšířený

Rozvor (mm)	2785
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1110/1110
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1110/1110
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1300/1300
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	730/730
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3390/3390
Ráfky náprava 1	6.50J16 (E=47)
Pneumatiky náprava 1	205/60 R16 90U
Ráfky náprava 2	6.50J16 (E=47)
Pneumatiky náprava 2	205/60 R16 90U
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	73
Při otáčkách (ot/min)	2625
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2017/1347BG
Spotřeba paliva (l/100km)	4,8/4/4,3
Emise CO2 (g/km)	113

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.